



A votre service !

Contrôleur d'effort CUBE

Document commercial version 1.00



Contrôler les efforts de vos presses

La surveillance des efforts de vos presses permet de sécuriser votre machine aussi que son outillage. Toutes défaillances de votre machine ou de vos outils auront une modification de l'effort produit. L'importance est donc de le détecter au plus tôt !

CUBE - 8 CAMES - 8 CONTRÔLES- 2 VOIES

Descriptif



Système complet pour la surveillance et le contrôle de vos presses.

Contrôleur d'efforts:

- Conçu pour mesurer les efforts, le cube permet le contrôle des signatures d'efforts. Ce contrôle augmente la sécurisation de la presse et de son outillage ainsi que la qualité des pièces produites.

Contrôle d'outil:

- La surveillance de 4 capteurs permettent d'assurer la synchronisation de tous les périphériques avec la presse. L'action des capteurs est synchronisée avec la presse selon 3 modes de fonctionnement (contrôle d'éjection, présence de la bande, etc...).

Cames électroniques:

- Le CUBE dispose de 8 sorties cames avec les fonctions ON/OFF ou temporisées



ÉTALONNAGE

NOS SERVICES DISPOSENT DE PLOTS D'ÉTALONNAGES POUR DES PRESSES DE 10 T À 4000 T POUR TOUTES TYPES DE MATÉRIELS.

Eurodiec 6 rue de la Commune de Paris 77370 NANGIS

01 60 67 44 14

avotreservice@eurodiec.com